



【平面図】



81 旧産婦人科病舎
(地下1階～4階建て)

火災発生実験室 (1階)

- 9 11
- 10 12
- 13 14




- 9 実験室前の外通路の北西
- 10 実験室前の外通路の南西
- 11 実験室前の外通路の北東
- 12 実験室前の外通路の南東
- 13 実験室向かい側の建物壁の西
- 14 実験室向かい側の建物壁の東

80

GMサーベイメータによる測定で、
9～14の測定箇所において、
76 自然放射線レベルでした。

【南側からの立面図】



- 1 西隣実験室正面の耐震壁東窓枠の西
- 2 西隣実験室正面の耐震壁東窓枠の東
- 3 実験室正面の耐震壁西窓枠の西
- 4 実験室正面の耐震壁西窓枠の東
- 5 実験室正面の耐震壁東窓枠の西
- 6 実験室正面の耐震壁東窓枠の東
- 7 東隣実験室正面の耐震壁西窓枠の西
- 8 東隣実験室正面の耐震壁西窓枠の東

GMサーベイメータによる測定で、
1～8の測定箇所において、
自然放射線レベルでした。

地下1階 火災発生実験室 (1階)